Mantenimiento

Los productos para trabajos en metal deben tratarse con cera o aceite vegetal libre de ácido de calidad y almacenarse en un lugar seco. La armadura de metal que contiene partes de cuero necesitaría un mantenimiento separado para el cuero. Lea la sección "Correas y accesorios de cuero" a continuación para obtener información sobre la limpieza y el mantenimiento del cuero con productos para el cuidado del cuero.

Desengrase y preparación de su armadura para su uso

Cuando abra su armadura, puede sentirse abrumado por el olor a grasa y aceite. El aceite se ha aplicado para proteger su armadura durante el almacenamiento y el transporte. Use un paño seco o toallas de papel para eliminar todo el aceite de las piezas de su armadura de placas. Las cotas de malla son un poco más difíciles para quitar todo el aceite de los eslabones, pero se puede hacer de la misma manera. Limpie todo lo que pueda con un paño seco y deje el resto, servirá para alargar su vida.

Limpieza

La humedad es el enemigo de la armadura y la cota de malla. Si su armadura se moja o simplemente se expone a entornos húmedos, es importante que la seque completamente lo antes posible. Esto era así desde la Antigüedad: el mantenimiento del equipo era una rutina del soldado desde los tiempos del Imperio romano hasta al Barroco. Después de manipular, usar o después de largos tiempos de almacenamiento o exhibición, todo el metal debe limpiarse con un paño limpio. Lubrique ligeramente la superficie limpia con un aceite vegetal libre de ácido de calidad, preferiblemente en espray. Alternativamente, puede aplicar una capa de cera a toda la superficie del metal expuesto. Deje que la cera se seque durante un par de horas y luego límpiela ligeramente con un paño suave.

Prevención y eliminación de óxido

Guarde su armadura en un lugar seco y revísela cada dos meses para detectar signos de oxidación. Si en la inspección visual encuentra alguno, retírelo frotando suavemente el lugar afectado con una almohadilla ligeramente abrasiva humedecida en cera o aceite vegetal libre de ácido de calidad. Los productos limpiametales están especialmente diseñados para eliminar la oxidación, pero después deben tratarse con aceite y almacenarse en seco.

Correas de cuero y accesorios

Limpie quitando la suciedad con un cepillo duro, luego frote suavemente con jabón para cuero con un paño limpio y húmedo hasta que el cuero luzca limpio. Retire el jabón con un paño húmedo separado para limpiar cualquier residuo de jabón y luego use un paño seco para limpiar el agua restante del cuero.

Siempre debes acondicionar el cuero después de limpiarlo, ya que el jabón habrá eliminado algunos de sus aceites naturales. Trate el cuero con aceite de pata de buey, aceite de oliva o cera de abejas con un paño limpio, frotando suavemente una pequeña cantidad de aceite o pulimento en círculos en el cuero. Permita que el cuero se empape en el aceite antes de limpiar el cuero con un paño limpio final para eliminar el exceso de residuos.